

Seguimos trabajando en función del agua de Santa Cruz

- Última actualización: Martes, 26 Febrero 2019 17:27

Escrito por Yosdalis Brito

Visto: 104

Después de 7 días de intensos trabajos pudo ser solucionada una gran rotura en la conductora central que abastece el agua de la ciudad de Santa Cruz, dicha rotura estuvo dada al producirse un desprendimiento de la biga central que sostiene a la conductora al atravesar el río del municipio, 30 metros de la conductora se desplomó a 35 metros de altura y cayó encima del río, los trabajos realizados fueron por parte de las Empresas de Santa Cruz, una aportando grúas, otras aportando retroexcavadoras, equipos de soldaduras, soldadores, otras apostando pipas para abastecer a la población. Gracias a todos estos esfuerzos se pudo mantener un nivel de agua a los pobladores y darle solución a la rotura, se trabajó de manera continua durante 5 días por fuerzas de las UEB de Acueducto y Alcantarillado del municipio y bajo el mando del jefe de la administración municipal y gracias a todos los esfuerzos se pudo dar solución al problema.



Seguimos trabajando en función del agua de Santa Cruz

- Última actualización: Martes, 26 Febrero 2019 17:27

Escrito por Yosdalis Brito

Visto: 104



Seguimos trabajando en función del agua de Santa Cruz

- Última actualización: Martes, 26 Febrero 2019 17:27

Escrito por Yosdalis Brito

Visto: 104



Seguimos trabajando en función del agua de Santa Cruz

- Última actualización: Martes, 26 Febrero 2019 17:27

Escrito por Yosdalis Brito

Visto: 104



Seguimos trabajando en función del agua de Santa Cruz

- Última actualización: Martes, 26 Febrero 2019 17:27

Escrito por Yosdalis Brito

Visto: 104
