

Situación del agua en Batabanó:

- Última actualización: Lunes, 01 Abril 2019 14:04

Escrito por Yosdalis Brito

Visto: 124

Con la rotura de una de las bombas del sistema de abasto de agua al municipio de Batabanó (Ñancuaguazú), no ha sido posible llevar el servicio de agua a parte del municipio cabecera y parte del surgidero, se trabaja desde el domingo para dar solución a esta rotura además de que también realizan trabajos en los fallos que existen en las bombas de San Felipe.

Como parte de las revisiones realizadas el pasado sábado 30 de marzo, se pudo apreciar que en los sembrados que se encuentran en los límites del pueblo existen múltiples salideros de grandes proporciones además de que existen canales conductivos entre los diferentes sembrados los cuales han sido elaborados por los tenentes de tierras.

Esta anomalía será corregida en la semana y así el caudal y presión del agua permitirá que llegue hasta el pueblo de Batabanó